

EUROFINS Umwelt Ost GmbH · Löbstedter Straße 78 · D-07749 Jena

**Fraktion Bündniss 90 / DIE GRÜNEN  
im Landtag Brandenburg  
Alter Markt 1****14467 Potsdam****Titel: Prüfbericht zu Auftrag 61403201**  
**Prüfberichtsnummer: Nr. 6012010001****Projektnummer: Nr. 6012010**  
**Projektbezeichnung: Wasseruntersuchung**  
**Probenumfang: 1 Probe**  
**Probenart: Wasser**  
**Probenehmer: Auftraggeber**  
**Probeneingang: 13.02.2014**  
**Prüfzeitraum: 13.02.2014 - 18.02.2014**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Jena, den 19.02.2014

Dr. A. Herschel  
Prüfleiter  
03641 / 46 49 - 81

Projekt: Wasseruntersuchung

Parameter	Einheit	BG	Probenbezeichnung	Wasserprobe aus der Lausitz
			Labornummer	614020592
			Methode	

**Bestimmung aus der Originalprobe**

pH-Wert	ohne		DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523	6,8
Sulfat	mg/l	0,1	DIN EN ISO 10304-1/2	68,9
Eisen	mg/l	0,005	analog DIN EN ISO 17294-2	46

**Bestimmung aus der filtrierten Probe**

Eisen, gelöst	mg/l	0,005	analog DIN EN ISO 17294-2	22
---------------	------	-------	---------------------------	----